

HILLYARD

Ready-To-Use

#538

H.R. 2000®

RESTORER

A Zinc-free High Gloss Restorer Specially Formulated For
Ultra-high Speed, High Speed And Regular Speed Floor Machines

HAZARD STATEMENTS: Harmful to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention: Observe good industrial hygiene practices. Avoid release to the environment.

RESPONSE: First Aid: Wash hands after handling.

STORAGE: Store away from incompatible materials.

CONTAINS: Water (CAS #7732-18-5); Acrylic Polymer Emulsion (CAS # Unknown to Hillyard); High Density Polyethylene Emulsion (CAS # Unknown to Hillyard); Alkenes, Polymd. (CAS #68527-08-2).

See Safety Data Sheet for additional information.

VOC (Concentrate) = 1.0%; VOC (1:1 Dilution) = 0.50%

HMIS Rating: Health = 0, Flammability = 0, Reactivity = 0

PROTECT FROM FREEZING

Label Reorder #HIL31538

Restaurador De Alto Brillo, Libre De Zinc, Especialmente Formula-
do Para Maquinas Para Pisos De Ultra Alta Velocidad, Alta
Velocidad, Y Velocidad Regular

LAS INDICACIONES DE PELIGRO: Nocivo para la vida acuática.
Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración.

INDICACIÓN DE PRECAUCIÓN: La Prevención: Observe las
buenas prácticas de higiene industrial. Evitar su liberación al
medio ambiente.

RESPUESTA: Primeros Auxilios: Lavar las manos después de
manipular.

ALMACENAMIENTO: Almacene lejos de materiales incompati-
bles.

CONTIENE: Agua (CAS #7732-18-5); Emulsión de Polímero
Acrílico (CAS # Desconocido para Hillyard); Emulsión de Polietile-
no de Alta Densidad (CAS # Desconocido para Hillyard); Alkenos,
Polimd, (CAS #68527-08-2).

**Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información
adicional.**

VOC (Concentrado) = 1,0%; VOC (1:1 Dilución) = 0,50%

**Clasificación HMIS: Salud = 0, Inflamabilidad = 0,
Reactividad = 0**

PROTEJA DE LA CONGELACION

**(Consulte la etiqueta del fabricante para obtener
información adicional.)**

(See Manufacturer's Label for Additional Information)
Customer Affixed Label

HILLYARD
FLOOR CARE



HILLYARD INDUSTRIES
St. Joseph, MO 64502 U.S.A.
Telephone: 816-233-1321
www.hillyard.com